

令和4年度 橋梁・函渠調査結果一覧表

No	橋梁名・函渠名	(フリガナ)	路線名	橋長 [m]	幅員 [m]	行政区域			点検記録	
						都道府県名	市区町村名	字名	点検年次	健全度
1	許田橋	(キョダバシ)	許田10号線	36.50	10.00	沖縄県	名護市	許田	R4年度	I
2	大南1丁目橋	(オホミナイツチヨウメバシ)	名護43号線	9.60	4.80	沖縄県	名護市	港	R4年度	I
3	うっか橋	(ウツカバシ)	柳原線	23.16	14.85	沖縄県	名護市	宮里	R4年度	II
4	うじゆる橋	(ウジユルバシ)	羽地大川線	144.00	9.00	沖縄県	名護市	田井等	R4年度	II
5	羽-105-2橋	(ハネ-ヒヤクゴ-ニバシ)	西土改良15号線	31.00	7.70	沖縄県	名護市	我部祖河	R4年度	I
6	新川上橋	(シカガミバシ)	振慶名中線	24.10	8.50	沖縄県	名護市	川上	R4年度	II
7	みじまい橋	(ミジマイバシ)	羽地大川線	56.70	8.20	沖縄県	名護市	田井等	R4年度	II
8	黒山橋	(クロヤマバシ)	羽地大川線	98.00	9.25	沖縄県	名護市	田井等	R4年度	III
9	下の川橋	(シモノカバシ)	久志10号線	15.95	8.20	沖縄県	名護市	久志	R4年度	I
10	またきな大橋	(マタキナオホバシ)	羽地大川線	200.00	11.30	沖縄県	名護市	田井等	R4年度	II
11	福地橋	(フチバシ)	三原福地線	21.80	6.20	沖縄県	名護市	三原	R4年度	I
12	有千代橋	(アリチヨバシ)	有津2号線	21.60	6.20	沖縄県	名護市	天仁屋	R4年度	II
13	真喜屋橋	(マキヤバシ)	羽地2号線	34.40	12.30	沖縄県	名護市	真喜屋	R4年度	I
14	東泉水橋	(アケノイズミバシ)	名護大川線	39.00	8.20	沖縄県	名護市	田井等	R4年度	II
15	嘉手苅橋	(カテカルバシ)	汀間1号線	58.30	7.70	沖縄県	名護市	汀間	R4年度	I
16	浦和橋	(ウラハバシ)	名護1号線	24.00	10.00	沖縄県	名護市	東江	R4年度	I
17	城橋	(シロバシ)	城通り線	20.20	18.00	沖縄県	名護市	城	R4年度	I
18	辺野古橋	(ヘノコバシ)	辺野古坂線	18.45	15.88	沖縄県	名護市	辺野古	R4年度	II
19	部-115橋	(ブ-ヒヤクジュウゴバシ)	屋部23号線	4.20	18.60	沖縄県	名護市	屋部	R4年度	I
20	部-28橋	(ブ-ニジュウハチバシ)	仲上原線	2.60	5.40	沖縄県	名護市	旭川	R4年度	I
21	中学橋	(チュウガクバシ)	屋部1号線	26.90	10.00	沖縄県	名護市	屋部	R4年度	I
22	中之橋	(ナノハシ)	羽地東中央線	20.50	11.00	沖縄県	名護市	真喜屋	R4年度	I

令和5年3月時点 橋梁等長寿命化点検調査業務委託(2-2)

I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態	13橋
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	8橋
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態	1橋
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態	0橋

22橋

令和4年3月時点 名護市管理橋梁181橋 全159橋点検完了(点検2巡目)

I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態	92橋
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	63橋
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態	26橋
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態	0橋

181橋