

令和3年度 橋梁・函渠調査結果一覧表

No	橋梁名・函渠名	(フリガナ)	路線名	橋長 [m]	幅員 [m]	行政区域			点検記録	
						都道府県名	市区町村名	字名	点検年次	健全度
1	福地橋 (名-51)	(フクチマシナゴジユウチ)	許田福地2号線	15.14	5.65	沖縄県	名護市	許田	R3年度	Ⅲ
2	名-306橋	(ナサンビヤクワハシ)	数久田16号線	14.00	4.00	沖縄県	名護市	数久田	R3年度	Ⅲ
3	幸地川橋	(コウチカワハシ)	名護58号線	11.05	15.80	沖縄県	名護市	東江	R3年度	Ⅲ
4	名-142橋	(ナヒヤクヨンジユウニハシ)	名護67号線	2.60	6.25	沖縄県	名護市	宮里	R3年度	Ⅲ
5	数久田橋	(スウキウダハシ)	数久田15号線	15.65	11.68	沖縄県	名護市	数久田	R3年度	Ⅲ
6	名-177-1橋	(ナヒヤクナナジユウナナイチハシ)	為又1号線	8.10	7.84	沖縄県	名護市	為又	R3年度	Ⅲ
7	名-237橋	(ナニヒヤクサンジユウナナハシ)	名護115号線	5.50	9.50	沖縄県	名護市	大南	R3年度	Ⅲ
8	名-236橋	(ナニヒヤクサンジユウロクハシ)	名護114号線	6.07	5.50	沖縄県	名護市	大南	R3年度	Ⅲ
9	走川橋	(ハカワハシ)	源河10号線	61.00	9.50	沖縄県	名護市	源河	R3年度	Ⅲ
10	羽-190橋	(ハネヒヤクキュウジユウハシ)	伊差川15号線	6.20	4.20	沖縄県	名護市	伊差川	R3年度	Ⅲ
11	上橋	(カミハシ)	仲上原線	2.50	6.43	沖縄県	名護市	旭川	R3年度	Ⅲ
12	勝見橋	(カサミハシ)	屋部8号線	11.60	4.06	沖縄県	名護市	屋部	R3年度	Ⅲ
13	古山橋	(フルヤマハシ)	大小堀線	4.45	4.50	沖縄県	名護市	中山	R3年度	Ⅲ
14	第一大小堀橋	(ダイイチオホコホリハシ)	大小堀線	6.82	5.50	沖縄県	名護市	中山	R3年度	Ⅲ
15	久-39橋	(クサンジユウキュウハシ)	瀬嵩1号線	6.07	4.60	沖縄県	名護市	瀬嵩	R3年度	Ⅲ
16	名-257橋	(ナニヒヤクゴジユウナナハシ)	名護125号線	6.25	2.90	沖縄県	名護市	大南	R3年度	Ⅲ
17	第三真喜屋橋	(ダイサンマキヤハシ)	羽地2号線	4.40	16.63	沖縄県	名護市	真喜屋	R3年度	Ⅲ
18	名-81-1橋	(ナハチジユウイチイチハシ)	名護7号線	4.30	5.55	沖縄県	名護市	東江	R3年度	Ⅲ
19	名-81-2橋	(ナハチジユウニハシ)	名護7号線	3.75	6.50	沖縄県	名護市	東江	R3年度	Ⅱ
20	名-144-1橋	(ナヒヤクヨンジユウヨンイチハシ)	名護69号線	2.30	6.30	沖縄県	名護市	宮里	R3年度	Ⅱ
21	名-182-1橋	(ナヒヤクハチジユウニイチハシ)	為又6号線	3.00	5.05	沖縄県	名護市	為又	R3年度	Ⅱ
22	羽-77橋	(ハネナナジユウナナハシ)	内原3号線	4.00	5.00	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
23	羽-78橋	(ハネナナジユウハチハシ)	内原4号線	4.00	5.05	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
24	羽-91橋	(ハネキュウジユウイチハシ)	西土改良1号線	3.10	7.20	沖縄県	名護市	古我知	R3年度	I
25	羽-92-2橋	(ハネキュウジユウニハシ)	西土改良2号線	2.60	4.60	沖縄県	名護市	古我知	R3年度	I
26	羽-93-1橋	(ハネキュウジユウサンイチハシ)	西土改良3号線	3.30	5.60	沖縄県	名護市	古我知	R3年度	I
27	羽-95-1橋	(ハネキュウジユウゴイチハシ)	西土改良5号線	3.60	4.60	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
28	羽-93-2橋	(ハネキュウジユウサンニハシ)	西土改良3号線	2.10	5.60	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
29	羽-94-2橋	(ハネキュウジユウヨンニハシ)	西土改良4号線	2.60	4.60	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
30	羽-95-2橋	(ハネキュウジユウゴニハシ)	西土改良5号線	3.40	4.60	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
31	羽-101-1橋	(ハネヒヤクイチイチハシ)	西土改良11号線	3.60	6.00	沖縄県	名護市	呉我	R3年度	I
32	羽-105-1橋	(ハネヒヤクゴイチハシ)	西土改良15号線	8.00	5.60	沖縄県	名護市	呉我	R3年度	I
33	部-13橋	(ブジユウサンハシ)	長筋山線	2.05	4.50	沖縄県	名護市	屋部	R3年度	Ⅱ
34	田良橋	(タラハシ)	勝山西線	4.20	4.55	沖縄県	名護市	勝山	R3年度	I
35	我謝如古橋	(ガジヤネコハシ)	勝山西線	3.90	4.90	沖縄県	名護市	勝山	R3年度	Ⅱ
36	部-37-2橋	(ブサンジユウナニハシ)	勝山西線	3.00	7.40	沖縄県	名護市	勝山	R3年度	Ⅱ
37	道又橋	(ミチマタハシ)	道又線	3.60	6.00	沖縄県	名護市	旭川	R3年度	Ⅱ
38	阿礎橋	(アソハシ)	道又線	2.73	6.40	沖縄県	名護市	旭川	R3年度	I
39	新波橋	(シンナミハシ)	中山2号線	4.50	4.45	沖縄県	名護市	宇茂佐	R3年度	I
40	部-12-1橋	(ブジユウニイチハシ)	安座屋間線	2.05	5.00	沖縄県	名護市	屋部	R3年度	Ⅲ
41	部-19-2橋	(ブジユウクニハシ)	屋部5号線	2.05	5.00	沖縄県	名護市	屋部	R3年度	Ⅱ
42	部-68橋	(ブロクジユウハチハシ)	屋部21号線	3.10	3.80	沖縄県	名護市	屋部	R3年度	Ⅱ
43	トウジュシチ橋	(トウジシチハシ)	底仁屋線	3.00	5.70	沖縄県	名護市	天仁屋	R3年度	I
44	ウスクビリ橋	(ウスクビリハシ)	底仁屋線	4.50	5.00	沖縄県	名護市	天仁屋	R3年度	I
45	名-51橋	(ナゴジユウイチハシ)	許田福地2号線	2.86	6.00	沖縄県	名護市	許田	R3年度	I

令和3年度 橋梁・函渠調査結果一覧表

No	橋梁名・函渠名	(フリガナ)	路線名	橋長 [m]	幅員 [m]	行政区域			点検記録	
						都道府県名	市区町村名	字名	点検年次	健全度
46	我那覇橋	(ガナハバシ)	名護100号線	7.90	13.00	沖縄県	名護市	東江	R3年度	I
47	東江橋	(アガリエバシ)	城通り線	3.72	14.40	沖縄県	名護市	東江	R3年度	II
48	新柳橋	(シヤキバシ)	柳原中線	17.00	19.05	沖縄県	名護市	大北	R3年度	I
49	名-124-2橋	(ナヒヤクニジユウシニハシ)	名護49号線	3.63	12.80	沖縄県	名護市	大南	R3年度	III
50	名座喜橋	(ナザキバシ)	名護69号線	44.60	9.32	沖縄県	名護市	宮里	R3年度	II
51	名-162-1橋	(ナヒヤクロクジユウシニハシ)	名座喜2号線	18.20	5.20	沖縄県	名護市	宮里	R3年度	I
52	名-165-2橋	(ナヒヤクロクジユウシニハシ)	志味屋線	2.86	29.70	沖縄県	名護市	宇茂佐	R3年度	II
53	名-182-2橋	(ナヒヤクハチジユウシニハシ)	為又6号線	3.02	6.00	沖縄県	名護市	為又	R3年度	II
54	新大喜橋	(シダキバシ)	喜瀬15号線	36.49	7.50	沖縄県	名護市	喜瀬	R3年度	II
55	羽-14橋	(ハネジユウシハシ)	稲嶺3号線	7.40	4.50	沖縄県	名護市	稲嶺	R3年度	III
56	川上橋	(カカミバシ)	振慶名中線	23.10	8.50	沖縄県	名護市	川上	R3年度	II
57	第一金川橋	(ダイイチカガワバシ)	羽地中央線	15.20	11.05	沖縄県	名護市	伊差川	R3年度	II
58	鍛冶屋橋	(カジヤバシ)	西土改良16号線	33.90	7.70	沖縄県	名護市	古我知	R3年度	I
59	世利田橋	(シリダバシ)	西土改良11号線	25.20	6.70	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
60	泥又橋	(ドロマタバシ)	安田根川線	46.02	6.20	沖縄県	名護市	宇茂佐	R3年度	II
61	久-35橋	(クサンジユウシハシ)	二見杉田中通線	13.20	4.60	沖縄県	名護市	二見	R3年度	II
62	前原橋	(マエハラシ)	底仁屋線	12.05	6.20	沖縄県	名護市	底仁屋	R3年度	I
63	名-204橋	(ナヒヤクヨシバシ)	名護96号線	8.10	10.50	沖縄県	名護市	東江	R3年度	II
64	アハヌク橋	(アハヌクバシ)	名護5号線	11.75	5.20	沖縄県	名護市	東江	R3年度	II
65	名-160橋	(ナヒヤクロクジユウバシ)	名護85号線	3.00	11.10	沖縄県	名護市	大南	R3年度	II
66	名-168-2橋	(ナヒヤクロクジユウハチニハシ)	知真嘉線	2.90	11.10	沖縄県	名護市	大南	R3年度	I
67	名-162-2橋	(ナヒヤクロクジユウシニハシ)	名座喜2号線	5.50	12.15	沖縄県	名護市	宮里	R3年度	II
68	名-165-3橋	(ナヒヤクロクジユウゴサンハシ)	志味屋線	2.30	14.00	沖縄県	名護市	屋部	R3年度	II
69	名-165-4橋	(ナヒヤクロクジユウゴヨンハシ)	志味屋線	2.60	13.42	沖縄県	名護市	屋部	R3年度	II
70	羽-5橋	(ハネゴバシ)	源河3号線	8.50	6.00	沖縄県	名護市	源河	R3年度	II
71	羽-18-2橋	(ハネジユウハチニハシ)	羽地東中央線	3.40	7.60	沖縄県	名護市	真喜屋	R3年度	II
72	羽-19橋	(ハネジユウバシ)	真喜屋1号線	3.90	10.35	沖縄県	名護市	真喜屋	R3年度	II
73	羽-36-2橋	(ハネサンジユウロクニハシ)	羽地中央線	4.63	6.50	沖縄県	名護市	振慶名	R3年度	I
74	羽地大川橋	(ハネジオカワバシ)	羽地中央線	24.60	8.50	沖縄県	名護市	川上	R3年度	II
75	羽-65橋	(ハネロクジユウゴバシ)	山田線	2.35	8.80	沖縄県	名護市	田井等	R3年度	I
76	田川橋	(タカワバシ)	源河4号線	8.50	6.00	沖縄県	名護市	源河	R3年度	II
77	瀬宮橋	(セミヤバシ)	源河5号線	8.50	6.00	沖縄県	名護市	源河	R3年度	II
78	渡名喜橋	(トナキバシ)	伊差川1号線	9.05	5.10	沖縄県	名護市	伊差川	R3年度	III
79	なぎさ橋	(ナギサバシ)	伊差川8号線	6.24	11.85	沖縄県	名護市	伊差川	R3年度	II
80	羽-106-4橋	(ハネヒヤクロクヨシバシ)	西土改良16号線	3.20	7.47	沖縄県	名護市	古我知	R3年度	I
81	羽-106-5橋	(ハネヒヤクロクゴバシ)	西土改良16号線	3.40	7.61	沖縄県	名護市	古我知	R3年度	I
82	羽-106-6橋	(ハネヒヤクロクロクバシ)	西土改良16号線	3.60	7.64	沖縄県	名護市	古我知	R3年度	I
83	羽-106-3橋	(ハネヒヤクロクサンバシ)	西土改良16号線	3.45	7.60	沖縄県	名護市	我部祖河	R3年度	I
84	睦橋	(ムツバシ)	三原志根垣線	7.58	6.10	沖縄県	名護市	三原	R3年度	II
85	栄橋	(サカバシ)	三原志根垣線	7.60	6.10	沖縄県	名護市	三原	R3年度	III
86	にいずか橋	(ニイズカバシ)	天仁屋線	3.60	12.30	沖縄県	名護市	底仁屋	R3年度	II
87	仲尾次橋	(ナカオジバシ)	羽地2号線	33.30	17.10	沖縄県	名護市	仲尾次	R3年度	II

令和3年度 橋梁・函渠調査結果一覧表

No	橋梁名・函渠名	(フリガナ)	路線名	橋長 [m]	幅員 [m]	行政区域			点検記録	
						都道府県名	市区町村名	字名	点検年次	健全度
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態						30橋		87橋
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態						34橋		
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態						23橋		
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態						0橋		

令和4年3月時点 名護市管理橋梁181橋 全159橋点検完了（点検2巡目）

I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態						91橋		181橋
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態						63橋		
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態						27橋		
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態						0橋		