

名護市学校施設長寿命化計画の変更について

【変更内容】

1 長寿命化改良

- (1) 稲田小学校(13号棟)について (R7→R8)

令和5年度に行った耐力度調査において4500点未満だったため令和6年度に耐震診断を行う必要があったことから、1年間、後年にスライドする。

- (2) 大北小学校(屋内運動場)について (R9→R10)

令和8年度に基本計画を実施する予定となったため、1年間、後年にスライドする

2 大規模改造(空調)

- (1) 久志中学校について

令和6年施工予定であったが、補助予定の予算が付かず1年間、後年にスライドする。それに伴い久志小学校、安和小学校も1年間、後年にスライドする。

- (2) 令和9年度以降について

予定している実工事費を考慮し、羽地中学校、名護中学校、東江中学校は3年間、それ以外については2年間、後年にスライドする。

- (3) 稲田小学校(15号棟)について ※削除

令和6年度に校長室と保健室の空調の故障を確認し、単独費で入れ替えを行ったため、残機数では補助金の下限値を上回らないことから、別棟の空調機を実施する際に併せて行う。

3 部位修繕

- (1) 羽地幼稚園(3号棟)について ※削除

令和10年度までにこども家庭部へ所管替えを行う予定があることから削除する。

- (2) 屋根・屋上修繕について

屋部中学校、久志中学校、羽地中学校については前倒しで修繕を行ったため削除する。

変更計画（令和7年3月）

項目		学校施設名	築年数 R7.3月 現在	健全度	カテゴリ 分類	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R11)	(R12)	(R13)	(R14)	(R15)
長 寿 命 化 改 良	7	真喜屋小学校	校舎(9)	43	40	予防	長寿命化								
	19	稲田小学校	校舎(13)	43	52	予防	耐診	設計	長寿命化						
	1	屋我地小学校	校舎(11)	41	65	予防	調査	設計	長寿命化						
	84	大北小学校	屋内運動場(3-1)	39	59	予防		調査	基本計画	設計	長寿命化				
	85		地域・学校連携	39	59	予防		調査	基本計画	設計	長寿命化				
	38	中山分校	校舎(5-1)	42	49	予防		調査	設計	長寿命化					
	39	※要検討	校舎(5-2)	28	94	予防		調査	設計	長寿命化					
	40		屋内運動場(6)	42	49	予防		調査	設計	長寿命化					
	130	久辺中学校	校舎(17)	17	70	予防			調査	設計	長寿命化				
	83		校舎(1-1)	39	41	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	88		校舎(1-2)	37	65	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	79		校舎(1-3)	33	82	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	80	大北小学校	校舎(1-4)	33	82	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	81		校舎(5)	39	65	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	82		校舎(2)	39	65	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	86		校舎(7)	37	72	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	87		校舎(8)	39	40	予防		基本計画	調査	設計	長寿命化				
	41	大宮小学校	校舎(16)	37	41	予防				調査	設計	長寿命化			
	42		校舎(17)	37	41	予防				調査	設計	長寿命化			
	140		校舎(1)	35	52	予防				調査	設計	長寿命化			
	143		校舎(3)	35	75	予防				調査	設計	長寿命化			
	144	大宮中学校	校舎(4-1)	35	75	予防				調査	設計	長寿命化			
	145		校舎(4-2)	35	75	予防				調査	設計	長寿命化			
	149		校舎(8)	29	77	予防				調査	設計	長寿命化			
	150		校舎(9)	32	77	予防				調査	設計	長寿命化			
	109	名護中学校	屋内運動場(25-1)	37	49	予防						調査	設計	長寿命化	
	110		地域・学校連携	37	49	予防						調査	設計	長寿命化	
	43	大宮小学校	校舎(18-1)	37	52	予防						調査	設計	長寿命化	
	44		校舎(18-2)	37	52	予防						調査	設計	長寿命化	
大 規 模 改 造 （ 空 調 ）	65	潮喜田小学校	校舎(16)	23	81	予防	大改(空調)								
	122		校舎(6)	25	84	予防		大改(空調)							
	122	久志中学校	校舎(7)	25	100	予防		大改(空調)							
	124		校舎(9-1)	24	100	予防		大改(空調)							
	60		校舎(1)	25	100	予防	調査・設計		大改(空調)						
	70	久志小学校	校舎(2)	24	100	予防	調査・設計		大改(空調)						
	71		校舎(3)	13	81	予防	調査・設計		大改(空調)						
	25	安和小学校	校舎(12)	31	65	予防		調査・設計	大改(空調)						
	27		校舎(14)	15	93	予防		調査・設計	大改(空調)						
	9	真喜屋小学校	校舎(12)	16	89	予防			調査・設計	大改(空調)					
	43		校舎(18-1)	37	52	予防			調査・設計	大改(空調)					
	46	大宮小学校	屋内運動場(20-2)	22	84	予防			調査・設計	大改(空調)					
	48		校舎(21-1)	15	89	予防			調査・設計	大改(空調)					
	75		校舎(21)	17	98	予防			調査・設計	大改(空調)					
	76	久辺小学校	校舎(22)	17	100	予防			調査・設計	大改(空調)					
	77		校舎(23)	16	84	予防			調査・設計	大改(空調)					
	78		校舎(24)	13	100	予防			調査・設計	大改(空調)					
	2		校舎(14)	24	100	予防				調査・設計	大改(空調)				
	4	屋我地小学校	校舎(19)	6	100	予防				調査・設計	大改(空調)				
	5		校舎(20)	6	100	予防				調査・設計	大改(空調)				
	126		校舎(12)	35	77	予防				調査・設計	大改(空調)				
	127	久辺中学校	校舎(13)	30	77	予防				調査・設計	大改(空調)				
	128		校舎(15)	21	100	予防				調査・設計	大改(空調)				
	128		校舎(16)	35	75	予防				調査・設計	大改(空調)				
	100	羽地中学校	校舎(20)	16	93	予防					調査・設計	大改(空調)			
	105	屋部中学校	校舎(18)	33	64	予防					調査・設計	大改(空調)			
	108		校舎(22)	19	84	予防					調査・設計	大改(空調)			
	113		校舎(31)	33	52	予防					調査・設計	大改(空調)			
	117	名護中学校	校舎(35)	9	100	予防						調査・設計	大改(空調)		
	134		校舎(8)	20	84	予防						調査・設計	大改(空調)		
	135	東江中学校	校舎(9)	20	84	予防						調査・設計	大改(空調)		
	136		校舎(10)	20	91	予防						調査・設計	大改(空調)		
部 位 修 繕	109		屋内運動場(25-1)	37	49	予防	部位修繕C								
	110	名護中学校	地域・学校連携施設(25-2)	37	49	予防	部位修繕C								
	113		校舎(31)	33	52	予防	部位修繕C								
	24	安和小学校	校舎(11-1)	33	49	予防		部位修繕C							
	25		校舎(12)	31	65	予防		部位修繕C							
	116	名護中学校	校舎(34)	28	65	予防			部位修繕C						
	11		校舎(18)	36	52	予防				部位修繕C					
	12	羽地小学校	屋内運動場(19-1)	31	59	予防				部位修繕C					
	13		地域・学校連携施設(19-2)	31	59	予防				部位修繕C					
	125	久志中学校	屋内運動場(10)	24	88	予防					部位修繕C				
	147	大宮中学校	屋内運動場(6-1)	35	59	予防					部位修繕C				
	148		地域・学校連携施設(6-2)	35	72	予防					部位修繕C				
	8	真喜屋小学校	校舎(10)	31	65	予防						部位修繕C			
	105	屋部中学校	校舎(18)	33	64	予防						部位修繕C			
	106		校舎(19)	33	64	予防						部位修繕C			
	156	安和幼稚園	校舎(3)	34	72	予防						部位修繕C			
	96		校舎(15)	34	65	予防						部位修繕C			
	97		校舎(16)	34	65	予防						部位修繕C			
	98	羽地中学校	屋内運動場(17)	26	88	予防						部位修繕C			
	99		屋内運動場(19)	23	62	予防						部位修繕C			
	140	大宮中学校	校舎(1)	36	52	予防							部位修繕C		
	141		校舎(2-1)	36	62	予防							部位修繕C		
	130	久辺中学校	校舎(17)	18	70	予防								部位修繕C	
	46	大宮小学校	屋内運動場(20-1)	22	84	予防	調査・設計	屋根・屋上							
	47		地域・学校連携施設(20-2)	22	93	予防	調査・設計	屋根・屋上							
	107	屋部中学校	屋内運動場(21)	27	75	予防	屋根・屋上								
	53		屋内運動場(25-1)	21	98	予防	調査・設計	屋根・屋上							
	54	名護小学校	地域・学校連携施設(25-2)	21	98	予防	調査・設計	屋根・屋上							
	138		屋内運動場(12-1)	20	89	予防		調査・設計	屋根・屋上						
	139	東江中学校	地域・学校連携施設(12-2)	20	89	予防		調査・設計	屋根・屋上						
	26	安和小学校	屋内運動場(13)	16	98	予防				調査・設計	屋根・屋上				