

## 「名護市学校施設長寿命化計画(令和2年4月)」の変更について

### 【変更内容】

「名護市学校施設長寿命化計画(令和2年4月)」(以下、当初計画)の今後10年間の事業一覧(P.78～P.82)の計画を変更。

- ① 令和5年3月時点における計画の進捗に合わせ、当初計画を見直し。
- ② 当初計画では学校・棟別に整理されていたが、「名護市学校施設長寿命化計画(令和5年3月)」(以下、変更計画)では、事業種別毎に分け、年度順に整理見直し。
- ③ 参考資料として、当初計画を②と同じ条件で整理。

変更計画（令和5年3月）

| 学校施設名 |        |                 | 築年数<br>R5.3月<br>現在 | 健全度 | カテゴリ<br>分類 | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2028   | 2029  |
|-------|--------|-----------------|--------------------|-----|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|       |        |                 |                    |     |            | (R4)  | (R5)  | (R6)   | (R7)   | (R8)   | (R9)   | (R10)  | (R11)  | (R12)  | (R13) |
| 28    | 屋部小学校  | 校舎(10)          | 51                 | 34  | 予防         |       | 改築    |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 7     | 真喜屋小学校 | 校舎(9)           | 41                 | 40  | 予防         | 調査    | 設計    | 長寿命化   |        |        |        |        |        |        |       |
| 19    | 稲田小学校  | 校舎(13)          | 41                 | 52  | 予防         |       | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |        |        |        |        |       |
| 1     | 屋我地小学校 | 校舎(11)          | 39                 | 65  | 予防         |       |       | 調査     |        | 長寿命化   |        |        |        |        |       |
| 84    | 大北小学校  | 屋内運動場(3-1)      | 37                 | 59  | 予防         |       |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |        |        |       |
| 85    |        | 地域・学校連携         | 37                 | 59  | 予防         |       |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |        |        |       |
| 38    |        | 校舎(5-1)         | 40                 | 49  | 予防         |       |       |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |
| 39    |        | 校舎(5-2)         | 26                 | 94  | 予防         |       |       |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |
| 40    |        | 屋内運動場(6)        | 40                 | 49  | 予防         |       |       |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |
| 130   | 久辺中学校  | 校舎(17)          | 15                 | 70  | 予防S-       |       |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |
| 79    | 大北小学校  | 校舎(1-1)         | 37                 | 41  | 予防         |       | 部位修繕D |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |
| 80    |        | 校舎(1-2)         | 35                 | 65  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |
| 81    |        | 校舎(1-3)         | 31                 | 82  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |
| 82    |        | 校舎(1-4)         | 31                 | 82  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |
| 86    |        | 校舎(5)           | 37                 | 65  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |
| 83    |        | 校舎(2)           | 37                 | 65  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |
| 87    |        | 校舎(7)           | 35                 | 72  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |
| 88    |        | 校舎(8)           | 37                 | 40  | 予防         |       | 部位修繕D |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |
| 41    | 大宮小学校  | 校舎(16)          | 35                 | 41  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |
| 42    |        | 校舎(17)          | 35                 | 41  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |
| 140   | 大宮中学校  | 校舎(1)           | 33                 | 52  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |
| 143   |        | 校舎(3)           | 33                 | 75  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |
| 144   |        | 校舎(4-1)         | 33                 | 75  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |
| 145   |        | 校舎(4-2)         | 33                 | 75  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |
| 149   |        | 校舎(8)           | 27                 | 77  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |
| 150   |        | 校舎(9)           | 30                 | 77  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |
| 65    | 瀬喜田小学校 | 校舎(16)          | 21                 | 81  | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) |        |        |        |        |        |        |       |
| 122   |        | 校舎(6)           | 23                 | 84  | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) |        |        |        |        |        |        |       |
| 122   | 久志中学校  | 校舎(7)           | 23                 | 100 | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) |        |        |        |        |        |        |       |
| 124   |        | 校舎(9-1)         | 22                 | 100 | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) |        |        |        |        |        |        |       |
| 20    | 稲田小学校  | 校舎(15)          | 16                 | 93  | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |
| 60    |        | 校舎(1)           | 23                 | 100 | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |
| 70    | 久志小学校  | 校舎(2)           | 22                 | 100 | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |
| 71    |        | 校舎(3)           | 11                 | 81  | 予防         |       | 調査・設計 | 大改(空調) | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |
| 25    | 安和小学校  | 校舎(12)          | 29                 | 65  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 27    |        | 校舎(14)          | 13                 | 93  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 9     | 真喜屋小学校 | 校舎(12)          | 14                 | 89  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 43    | 大宮小学校  | 校舎(18-1)        | 35                 | 52  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 46    |        | 屋内運動場(25-1)     | 20                 | 84  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 48    |        | 校舎(21-1)        | 13                 | 89  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 75    |        | 校舎(21)          | 15                 | 98  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 76    | 久辺小学校  | 校舎(22)          | 15                 | 100 | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 77    |        | 校舎(23)          | 14                 | 84  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 78    |        | 校舎(24)          | 11                 | 100 | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |
| 2     |        | 校舎(14)          | 22                 | 100 | 予防         |       |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |       |
| 4     | 屋我地小学校 | 校舎(19)          | 4                  | 100 | 予防         |       |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |
| 5     |        | 校舎(20)          | 4                  | 100 | 予防         |       |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |
| 126   |        | 校舎(12)          | 33                 | 77  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |
| 127   | 久辺中学校  | 校舎(13)          | 28                 | 77  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |
| 128   |        | 校舎(15)          | 19                 | 100 | 予防         |       |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |
| 128   |        | 校舎(16)          | 33                 | 75  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |
| 100   | 羽地中学校  | 校舎(20)          | 14                 | 93  | 予防         |       |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |
| 105   | 屋部中学校  | 校舎(18)          | 31                 | 64  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |
| 108   |        | 校舎(22)          | 17                 | 84  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |
| 113   |        | 校舎(31)          | 31                 | 52  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |
| 117   | 名護中学校  | 校舎(35)          | 7                  | 100 | 予防         |       |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |
| 134   |        | 校舎(8)           | 18                 | 84  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |
| 135   | 東江中学校  | 校舎(9)           | 18                 | 84  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |
| 136   |        | 校舎(10)          | 18                 | 91  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |
| 109   | 名護中学校  | 屋内運動場(25-1)     | 35                 | 49  | 予防         |       |       | 部位修繕C  |        |        |        |        |        |        |       |
| 110   |        | 地域・学校連携施設(25-2) | 35                 | 49  | 予防         |       |       | 部位修繕C  |        |        |        |        |        |        |       |
| 113   |        | 校舎(31)          | 31                 | 52  | 予防         |       |       | 部位修繕C  |        |        |        |        |        |        |       |
| 24    | 安和小学校  | 校舎(11-1)        | 31                 | 49  | 予防         |       |       |        |        | 部位修繕C  |        |        |        |        |       |
| 25    |        | 校舎(12)          | 29                 | 65  | 予防         |       |       |        |        | 部位修繕C  |        |        |        |        |       |
| 116   | 名護中学校  | 校舎(34)          | 26                 | 65  | 予防         |       |       |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |        |       |
| 11    |        | 校舎(18)          | 34                 | 52  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |       |
| 12    | 羽地小学校  | 屋内運動場(19-1)     | 29                 | 59  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |       |
| 13    |        | 地域・学校連携施設(19-2) | 29                 | 59  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |       |
| 154   | 羽地幼稚園  | 校舎(3)           | 20                 | 78  | 予防         |       |       |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |       |
| 125   | 久志中学校  | 屋内運動場(10)       | 22                 | 88  | 予防         | 調査・設計 |       | 屋根・屋上  |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |       |
| 147   | 大宮中学校  | 屋内運動場(6-1)      | 33                 | 59  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |       |
| 148   |        | 地域・学校連携施設(6-2)  | 33                 | 72  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |       |
| 8     | 真喜屋小学校 | 校舎(10)          | 29                 | 65  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |       |
| 105   | 屋部中学校  | 校舎(18)          | 31                 | 64  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |       |
| 106   |        | 校舎(19)          | 31                 | 64  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |       |
| 156   | 安和幼稚園  | 校舎(3)           | 32                 | 72  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |       |
| 96    |        | 校舎(15)          | 32                 | 65  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |
| 97    | 羽地中学校  | 校舎(16)          | 32                 | 65  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |
| 98    |        | 屋内運動場(17)       | 24                 | 88  | 予防         |       | 調査・設計 | 屋根・屋上  |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |
| 99    |        | 屋内運動場(19)       | 21                 | 62  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |
| 46    | 大宮小学校  | 屋内運動場(20-1)     | 20                 | 84  | 予防         |       | 調査・設計 | 屋根・屋上  |        |        |        |        |        |        |       |
| 47    |        | 地域・学校連携施設(20-2) | 20                 | 93  | 予防         |       | 調査・設計 | 屋根・屋上  |        |        |        |        |        |        |       |
| 107   | 屋部中学校  | 屋内運動場(21)       | 25                 | 75  | 予防         |       | 調査・設計 | 屋根・屋上  |        |        |        |        |        |        |       |
| 53    | 名護小学校  | 屋内運動場(25-1)     | 19                 | 98  | 予防         |       |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |        |       |
| 54    |        | 地域・学校連携施設(25-2) | 19                 | 98  | 予防         |       |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |        |       |
| 138   | 東江中学校  | 屋内運動場(12-1)     | 18                 | 89  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |       |
| 139   |        | 地域・学校連携施設(12-2) | 18                 | 89  | 予防         |       |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |       |
| 26    | 安和小学校  | 屋内運動場(13)       | 14                 | 98  | 予防         |       |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |

## 当初計画（令和2年4月）【参考資料】

|     | 学校施設名  |                 | 築年数 | 健全度 | カテゴリ<br>分類 | 2020 | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  | 2025   | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----|--------|-----------------|-----|-----|------------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
|     |        |                 |     |     |            | (R2) | (R3)  | (R4)   | (R5)   | (R6)  | (R7)   | (R8)  | (R9)   | (R10)  | (R11)  |
| 163 | 瀬喜田幼稚園 | 校舎(1)           | 38  | 43  | 事後         |      | 調査・設計 | 改築     |        |       |        |       |        |        |        |
| 153 | 羽地幼稚園  | 校舎(2)           | 37  | 40  | 予防         | 調査   | 設計    | 長寿命化   |        |       |        |       |        |        |        |
| 7   | 真喜屋小学校 | 校舎(9)           | 37  | 40  | 予防         | 調査   | 設計    | 長寿命化   |        |       |        |       |        |        |        |
| 160 | 名護幼稚園  | 校舎(5)           | 37  | 49  | 予防         |      | 調査    | 設計     | 長寿命化   |       |        |       |        |        |        |
| 19  | 稲田小学校  | 校舎(13)          | 37  | 52  | 予防         |      |       | 調査     | 設計     | 長寿命化  |        |       |        |        |        |
| 1   | 屋我地小学校 | 校舎(11)          | 36  | 65  | 予防         |      | 調査・設計 | 大改(空調) | 調査     | 設計    | 長寿命化   |       |        |        |        |
| 38  |        | 校舎(5-1)         | 37  | 49  | 予防         |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化  |        |        |        |
| 39  | 中山分校   | 校舎(5-2)         | 23  | 94  | 予防         |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化  |        |        |        |
| 40  |        | 屋内運動場(6)        | 37  | 49  | 予防         |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化  |        |        |        |
| 84  |        | 屋内運動場(3-1)      | 34  | 59  | 予防         |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化  |        |        |        |
| 85  |        | 地域・学校連携         | 34  | 59  | 予防         |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化  |        |        |        |
| 79  | 大北小学校  | 校舎(1-1)         | 34  | 41  | 予防         |      | 部位修繕D |        |        |       | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |
| 80  |        | 校舎(1-2)         | 32  | 65  | 予防         |      |       |        |        |       | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |
| 81  |        | 校舎(1-3)         | 27  | 82  | 予防         |      |       |        |        |       | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |
| 82  |        | 校舎(1-4)         | 27  | 82  | 予防         |      |       |        |        |       | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |
| 86  |        | 校舎(5)           | 34  | 65  | 予防         |      |       |        |        |       | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |
| 83  |        | 校舎(2)           | 34  | 65  | 予防         |      |       |        |        |       | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |
| 87  |        | 校舎(7)           | 32  | 72  | 予防         |      |       |        |        |       | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |
| 88  |        | 校舎(8)           | 34  | 40  | 予防         |      | 部位修繕D |        |        | 調査・設計 | 大改(空調) | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 41  | 大宮小学校  | 校舎(16)          | 31  | 41  | 予防         |      | 部位修繕D |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 42  |        | 校舎(17)          | 31  | 41  | 予防         |      | 部位修繕D |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 140 | 大宮中学校  | 校舎(1)           | 30  | 52  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 143 |        | 校舎(3)           | 30  | 75  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 144 |        | 校舎(4-1)         | 30  | 75  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 145 |        | 校舎(4-2)         | 30  | 75  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 149 |        | 校舎(8)           | 23  | 77  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 150 |        | 校舎(9)           | 26  | 77  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |
| 141 |        | 校舎(2-1)         | 30  | 62  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査     | 設計     |        |
| 142 |        | 校舎(2-2)         | 26  | 84  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査     | 設計     |        |
| 146 |        | 校舎(5)           | 30  | 75  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査     | 設計     |        |
| 2   | 屋我地小学校 | 校舎(14)          | 18  | 100 | 予防         |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |       |        |        |        |
| 65  | 瀬喜田小学校 | 校舎(16)          | 17  | 81  | 予防         |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |       |        |        |        |
| 70  | 久志小学校  | 校舎(2)           | 18  | 100 | 予防         |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |       |        |        |        |
| 122 | 久志中学校  | 校舎(7)           | 19  | 100 | 予防         |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |       |        |        |        |
| 124 |        | 校舎(9-1)         | 18  | 100 | 予防         |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |       |        |        |        |
| 59  | 東江小学校  | 校舎(16)          | 16  | 91  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 大改(空調) |       |        |       |        |        |        |
| 134 | 東江中学校  | 校舎(8)           | 15  | 84  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 大改(空調) |       |        |       |        |        |        |
| 136 |        | 校舎(10)          | 15  | 91  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 大改(空調) |       |        |       |        |        |        |
| 20  | 稲田小学校  | 校舎(15)          | 12  | 93  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査・設計 | 大改(空調) |        |        |
| 43  | 大宮小学校  | 校舎(18-1)        | 31  | 52  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査・設計 | 大改(空調) |        | 調査     |
| 129 | 久辺中学校  | 校舎(16)          | 29  | 75  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 調査・設計 | 大改(空調) |        |        |
| 130 | 久辺中学校  | 校舎(17)          | 12  | 70  | 予防S-       |      |       |        |        |       |        | 調査・設計 | 大改(老朽) |        |        |
| 75  | 久辺小学校  | 校舎(21)          | 11  | 98  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |
| 76  |        | 校舎(22)          | 11  | 100 | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |
| 77  |        | 校舎(23)          | 11  | 84  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |
| 9   | 真喜屋小学校 | 校舎(12)          | 11  | 89  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |
| 100 | 羽地中学校  | 校舎(20)          | 11  | 93  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |
| 27  | 安和小学校  | 校舎(14)          | 10  | 93  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |
| 48  | 大宮小学校  | 校舎(21-1)        | 9   | 89  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |
| 152 | 真喜屋幼稚園 | 校舎(1)           | 43  | 32  | 事後         |      | 部位修繕D |        |        |       |        | 部位修繕C |        |        |        |
| 28  | 屋部小学校  | 校舎(10)          | 47  | 34  | 事後         |      | 部位修繕D |        |        |       |        |       |        |        |        |
| 109 | 名護中学校  | 屋内運動場(25-1)     | 31  | 49  | 予防         |      |       | 部位修繕C  |        |       |        |       |        |        |        |
| 110 |        | 地域・学校連携施設(25-2) | 31  | 49  | 予防         |      |       | 部位修繕C  |        |       |        |       |        |        |        |
| 113 |        | 校舎(31)          | 27  | 52  | 予防         |      |       | 部位修繕C  |        |       |        |       |        |        |        |
| 24  | 安和小学校  | 校舎(11-1)        | 27  | 49  | 予防         |      |       |        |        | 部位修繕C |        |       |        |        |        |
| 25  |        | 校舎(12)          | 25  | 65  | 予防         |      |       |        |        | 部位修繕C |        |       |        |        |        |
| 116 | 名護中学校  | 校舎(34)          | 22  | 65  | 予防         |      |       |        |        |       | 部位修繕C  |       |        |        |        |
| 11  |        | 校舎(18)          | 30  | 52  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C |        |        |        |
| 12  | 羽地小学校  | 屋内運動場(19-1)     | 26  | 59  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C |        |        |        |
| 13  |        | 地域・学校連携施設(19-2) | 26  | 59  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C |        |        |        |
| 154 | 羽地幼稚園  | 校舎(3)           | 16  | 78  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C |        |        |        |
| 155 | 稲田幼稚園  | 校舎(2)           | 17  | 83  | 予防         |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C |        |        |        |
| 125 | 久志中学校  | 屋内運動場(10)       | 18  | 88  | 予防         |      | 調査・設計 | 屋根・屋上  |        |       |        |       | 部位修繕C  |        |        |
| 147 | 大宮中学校  | 屋内運動場(6-1)      | 29  | 59  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 部位修繕C  |        |        |
| 148 |        | 地域・学校連携施設(6-2)  | 29  | 72  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 部位修繕C  |        |        |
| 8   | 真喜屋小学校 | 校舎(10)          | 25  | 65  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        | 部位修繕C  |        |
| 105 | 屋部中学校  | 校舎(18)          | 28  | 64  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        | 部位修繕C  |        |
| 106 |        | 校舎(19)          | 28  | 64  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        | 部位修繕C  |        |
| 156 | 安和幼稚園  | 校舎(3)           | 28  | 72  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        | 部位修繕C  |        |
| 96  | 羽地中学校  | 校舎(15)          | 28  | 65  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        |        | 部位修繕C  |
| 97  |        | 校舎(16)          | 28  | 65  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        |        | 部位修繕C  |
| 98  |        | 屋内運動場(17)       | 20  | 62  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |       |        |        | 部位修繕C  |
| 99  |        | 屋内運動場(19)       | 17  | 88  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       |        |        | 部位修繕C  |
| 46  | 大宮小学校  | 屋内運動場(20-1)     | 16  | 84  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |       |        |        |        |
| 47  |        | 地域・学校連携施設(20-2) | 16  | 93  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |       |        |        |        |
| 107 | 屋部中学校  | 屋内運動場(21)       | 21  | 75  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |       |        |        |        |
| 53  | 名護小学校  | 屋内運動場(25-1)     | 15  | 98  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |       |        |        |        |
| 54  |        | 地域・学校連携施設(25-2) | 15  | 98  | 予防         |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |       |        |        |        |
| 138 | 東江中学校  | 屋内運動場(12-1)     | 14  | 89  | 予防         |      |       |        |        | 調査・設計 | 屋根・屋上  |       |        |        |        |
| 139 |        | 地域・学校連携施設(12-2) | 14  | 89  | 予防         |      |       |        |        | 調査・設計 | 屋根・屋上  |       |        |        |        |
| 26  | 安和小学校  | 屋内運動場(13)       | 11  | 98  | 予防         |      |       |        |        |       |        |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |