

## 「名護市学校施設長寿命化計画(令和2年4月)」の変更について

### 【変更内容】

「名護市学校施設長寿命化計画(令和2年4月)」(以下、当初計画)の今後10年間の事業一覧(P.78～P.82)の計画を変更。

- ① 令和5年3月時点における計画の進捗に合わせ、当初計画を見直し。
- ② 当初計画では学校・棟別に整理されていたが、「名護市学校施設長寿命化計画(令和5年3月)」では、事業種別毎に分け、年度順に整理見直し。
- ③ 参考資料として、当初計画を②と同じ条件で整理。

# 変更計画（令和5年3月）

|     | 学校施設名           | 築年数<br>R5.3<br>月現在 | 健全度 | カテゴリ<br>分類 | 2022 | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2028   | 2029  |       |  |
|-----|-----------------|--------------------|-----|------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
|     |                 |                    |     |            | (R4) | (R5)  | (R6)   | (R7)   | (R8)   | (R9)   | (R10)  | (R11)  | (R12)  | (R13) |       |  |
| 28  | 屋部小学校           | 校舎(10)             | 51  | 34         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 7   | 真喜屋小学校          | 校舎(9)              | 41  | 40         | 予防   | 調査    | 改築     |        |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 19  | 稲田小学校           | 校舎(13)             | 41  | 52         | 予防   |       | 設計     | 長寿命化   |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 1   | 屋我地小学校          | 校舎(11)             | 39  | 65         | 予防   |       | 調査     |        | 設計     | 長寿命化   |        |        |        |       |       |  |
| 84  | 大北小学校           | 屋内運動場(3-1)         | 37  | 59         | 予防   |       |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |       |  |
| 85  |                 | 地域・学校連携            | 37  | 59         | 予防   |       |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |       |  |
| 38  | 中山分校            | 校舎(5-1)            | 40  | 49         | 予防   |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |       |  |
| 39  |                 | 校舎(5-2)            | 26  | 94         | 予防   |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |       |  |
| 40  |                 | 屋内運動場(6)           | 40  | 49         | 予防   |       |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |       |  |
| 130 | 久辺中学校           | 校舎(17)             | 15  | 70         | 予防S- |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 79  | 大北小学校           | 校舎(1-1)            | 37  | 41         | 予防   |       | 部位修繕D  |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |       |  |
| 80  |                 | 校舎(1-2)            | 35  | 65         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |       |  |
| 81  |                 | 校舎(1-3)            | 31  | 82         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |       |  |
| 82  |                 | 校舎(1-4)            | 31  | 82         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |       |  |
| 86  |                 | 校舎(5)              | 37  | 65         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |       |  |
| 83  |                 | 校舎(2)              | 37  | 65         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 87  |                 | 校舎(7)              | 35  | 72         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 88  |                 | 校舎(8)              | 37  | 40         | 予防   |       | 部位修繕D  |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 41  | 大宮小学校           | 校舎(16)             | 35  | 41         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |       |  |
| 42  |                 | 校舎(17)             | 35  | 41         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 140 |                 | 校舎(1)              | 33  | 52         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 143 | 大宮中学校           | 校舎(3)              | 33  | 75         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 144 |                 | 校舎(4-1)            | 33  | 75         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 145 |                 | 校舎(4-2)            | 33  | 75         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 149 |                 | 校舎(8)              | 27  | 77         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 150 |                 | 校舎(9)              | 30  | 77         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |       |  |
| 65  | 瀬喜田小学校          | 校舎(16)             | 21  | 81         | 予防   |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 122 | 久志中学校           | 校舎(6)              | 23  | 84         | 予防   |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 122 |                 | 校舎(7)              | 23  | 100        | 予防   |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 124 | 校舎(9-1)         | 22                 | 100 | 予防         |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 20  | 稲田小学校           | 校舎(15)             | 16  | 93         | 予防   |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 60  | 久志小学校           | 校舎(1)              | 23  | 100        | 予防   |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 70  |                 | 校舎(2)              | 22  | 100        | 予防   |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 71  |                 | 校舎(3)              | 11  | 81         | 予防   |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 25  | 安和小学校           | 校舎(12)             | 29  | 65         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |       |  |
| 27  |                 | 校舎(14)             | 13  | 93         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |       |  |
| 9   | 真喜屋小学校          | 校舎(12)             | 14  | 89         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |       |  |
| 43  | 大宮小学校           | 校舎(18-1)           | 35  | 52         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |       |  |
| 46  |                 | 屋内運動場(25-1)        | 20  | 84         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |       |  |
| 48  |                 | 校舎(21-1)           | 13  | 89         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |        |       |       |  |
| 75  | 久辺小学校           | 校舎(21)             | 15  | 98         | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |       |       |  |
| 76  |                 | 校舎(22)             | 15  | 100        | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |       |       |  |
| 77  |                 | 校舎(23)             | 14  | 84         | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |       |       |  |
| 78  |                 | 校舎(24)             | 11  | 100        | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |       |       |  |
| 2   | 屋我地小学校          | 校舎(14)             | 22  | 100        | 予防   |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |       |  |
| 4   |                 | 校舎(19)             | 4   | 100        | 予防   |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |       |  |
| 5   | 校舎(20)          | 4                  | 100 | 予防         |      |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |       |  |
| 126 | 久辺中学校           | 校舎(12)             | 33  | 77         | 予防   |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |       |  |
| 127 |                 | 校舎(13)             | 28  | 77         | 予防   |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |       |  |
| 128 |                 | 校舎(15)             | 19  | 100        | 予防   |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |       |  |
| 128 | 校舎(16)          | 33                 | 75  | 予防         |      |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |        |       |       |  |
| 100 | 羽地中学校           | 校舎(20)             | 14  | 93         | 予防   |       |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |       |  |
| 105 | 屋部中学校           | 校舎(18)             | 31  | 64         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |       |  |
| 108 |                 | 校舎(22)             | 17  | 84         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |       |  |
| 113 | 名護中学校           | 校舎(31)             | 31  | 52         | 予防   |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |       |  |
| 117 |                 | 校舎(35)             | 7   | 100        | 予防   |       |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |       |  |
| 134 | 東江中学校           | 校舎(8)              | 18  | 84         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |       |  |
| 135 |                 | 校舎(9)              | 18  | 84         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |       |  |
| 136 |                 | 校舎(10)             | 18  | 91         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |       |  |
| 109 | 屋内運動場(25-1)     | 35                 | 49  | 予防         |      |       | 部位修繕C  |        |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 110 | 名護中学校           | 地域・学校連携施設(25-2)    | 35  | 49         | 予防   |       | 部位修繕C  |        |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 113 |                 | 校舎(31)             | 31  | 52         | 予防   |       | 部位修繕C  |        |        |        |        |        |        |       |       |  |
| 24  | 安和小学校           | 校舎(11-1)           | 31  | 49         | 予防   |       |        |        | 部位修繕C  |        |        |        |        |       |       |  |
| 25  |                 | 校舎(12)             | 29  | 65         | 予防   |       |        |        | 部位修繕C  |        |        |        |        |       |       |  |
| 116 | 名護中学校           | 校舎(34)             | 26  | 65         | 予防   |       |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |        |       |       |  |
| 11  | 羽地小学校           | 校舎(18)             | 34  | 52         | 予防   |       |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |       |       |  |
| 12  |                 | 屋内運動場(19-1)        | 29  | 59         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |       |       |  |
| 13  | 地域・学校連携施設(19-2) | 29                 | 59  | 予防         |      |       |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |        |       |       |  |
| 154 | 羽地幼稚園           | 校舎(3)              | 20  | 78         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |        |       |       |  |
| 125 | 久志中学校           | 屋内運動場(10)          | 22  | 88         | 予防   |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        | 部位修繕C  |       |       |  |
| 147 | 大宮中学校           | 屋内運動場(6-1)         | 33  | 59         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |       |       |  |
| 148 |                 | 地域・学校連携施設(6-2)     | 33  | 72         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C  |       |       |  |
| 8   | 真喜屋小学校          | 校舎(10)             | 29  | 65         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |       |  |
| 105 | 屋部中学校           | 校舎(18)             | 31  | 64         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |       |  |
| 106 |                 | 校舎(19)             | 31  | 64         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |       |  |
| 156 | 安和幼稚園           | 校舎(3)              | 32  | 72         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        |        | 部位修繕C |       |  |
| 96  | 羽地中学校           | 校舎(15)             | 32  | 65         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        |        |       | 部位修繕C |  |
| 97  |                 | 校舎(16)             | 32  | 65         | 予防   |       |        |        |        |        |        |        |        |       | 部位修繕C |  |
| 98  |                 | 屋内運動場(17)          | 24  | 88         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |       | 部位修繕C |  |
| 99  | 屋内運動場(19)       | 21                 | 62  | 予防         |      |       |        |        |        |        |        |        |        |       | 部位修繕C |  |
| 46  | 大宮小学校           | 屋内運動場(20-1)        | 20  | 84         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |       |       |  |
| 47  |                 | 地域・学校連携施設(20-2)    | 20  | 93         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |       |       |  |
| 107 | 屋部中学校           | 屋内運動場(21)          | 25  | 75         | 予防   |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |        |       |       |  |
| 53  | 名護小学校           | 屋内運動場(25-1)        | 19  | 98         | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |       |       |  |
| 54  |                 | 地域・学校連携施設(25-2)    | 19  | 98         | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |       |       |  |
| 138 | 東江中学校           | 屋内運動場(12-1)        | 18  | 89         | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |       |       |  |
| 139 |                 | 地域・学校連携施設(12-2)    | 18  | 89         | 予防   |       |        |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |        |        |       |       |  |
| 26  | 安和小学校           | 屋内運動場(13)          | 14  | 98         | 予防   |       |        |        |        |        |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |       |  |

# 当初計画（令和2年4月）【参考資料】

|     | 学校施設名   | 築年数             | 健全度 | カテゴリ<br>分類 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023   | 2024   | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |       |  |  |
|-----|---------|-----------------|-----|------------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
|     |         |                 |     |            | (R2) | (R3) | (R4)  | (R5)   | (R6)   | (R7)  | (R8)   | (R9)   | (R10)  | (R11)  |       |  |  |
| 163 | 瀬喜田幼稚園  | 校舎(1)           | 38  | 43         | 事後   |      | 調査・設計 | 改築     |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 153 | 羽地幼稚園   | 校舎(2)           | 37  | 40         | 予防   | 調査   | 設計    | 長寿命化   |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 7   | 真喜屋小学校  | 校舎(9)           | 37  | 40         | 予防   | 調査   | 設計    | 長寿命化   |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 160 | 名護幼稚園   | 校舎(5)           | 37  | 49         | 予防   |      | 調査    | 設計     | 長寿命化   |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 19  | 稲田小学校   | 校舎(13)          | 37  | 52         | 予防   |      | 調査    | 設計     | 長寿命化   |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 1   | 屋我地小学校  | 校舎(11)          | 36  | 65         | 予防   |      | 調査・設計 | 大改(空調) | 調査     | 設計    | 長寿命化   |        |        |        |       |  |  |
| 38  | 中山分校    | 校舎(5-1)         | 37  | 49         | 予防   |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |  |  |
| 39  |         | 校舎(5-2)         | 23  | 94         | 予防   |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |  |  |
| 40  |         | 屋内運動場(6)        | 37  | 49         | 予防   |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |  |  |
| 84  | 大北小学校   | 屋内運動場(3-1)      | 34  | 59         | 予防   |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |  |  |
| 85  |         | 地域・学校連携         | 34  | 59         | 予防   |      |       |        |        | 調査    | 設計     | 長寿命化   |        |        |       |  |  |
| 79  |         | 校舎(1-1)         | 34  | 41         | 予防   |      | 部位修繕D |        |        |       | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |  |  |
| 80  |         | 校舎(1-2)         | 32  | 65         | 予防   |      |       |        |        |       | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |  |  |
| 81  |         | 校舎(1-3)         | 27  | 82         | 予防   |      |       |        |        |       | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |  |  |
| 82  |         | 校舎(1-4)         | 27  | 82         | 予防   |      |       |        |        |       | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |  |  |
| 86  |         | 校舎(5)           | 34  | 65         | 予防   |      |       |        |        |       | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |  |  |
| 83  |         | 校舎(2)           | 34  | 65         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 87  |         | 校舎(7)           | 32  | 72         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 88  |         | 校舎(8)           | 34  | 40         | 予防   |      | 部位修繕D |        |        | 調査・設計 | 大改(空調) | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 41  | 大宮小学校   | 校舎(16)          | 31  | 41         | 予防   |      | 部位修繕D |        |        |       | 調査     | 設計     | 長寿命化   |        |       |  |  |
| 42  |         | 校舎(17)          | 31  | 41         | 予防   |      | 部位修繕D |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 140 | 大宮中学校   | 校舎(1)           | 30  | 52         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 143 |         | 校舎(3)           | 30  | 75         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 144 |         | 校舎(4-1)         | 30  | 75         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 145 |         | 校舎(4-2)         | 30  | 75         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 149 |         | 校舎(8)           | 23  | 77         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 150 |         | 校舎(9)           | 26  | 77         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 141 |         | 校舎(2-1)         | 30  | 62         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        | 調査     | 設計     | 長寿命化  |  |  |
| 142 | 校舎(2-2) | 26              | 84  | 予防         |      |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 146 | 校舎(5)   | 30              | 75  | 予防         |      |      |       |        |        |       |        | 調査     | 設計     | 長寿命化   |       |  |  |
| 2   | 屋我地小学校  | 校舎(14)          | 18  | 100        | 予防   |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 65  | 瀬喜田小学校  | 校舎(16)          | 17  | 81         | 予防   |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 70  | 久志小学校   | 校舎(2)           | 18  | 100        | 予防   |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 122 | 久志中学校   | 校舎(7)           | 19  | 100        | 予防   |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 124 | 校舎(9-1) | 18              | 100 | 予防         |      |      | 調査・設計 | 大改(空調) |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 59  | 東江小学校   | 校舎(16)          | 16  | 91         | 予防   |      |       | 調査・設計  | 大改(空調) |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 134 | 東江中学校   | 校舎(8)           | 15  | 84         | 予防   |      |       | 調査・設計  | 大改(空調) |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 136 |         | 校舎(10)          | 15  | 91         | 予防   |      |       | 調査・設計  | 大改(空調) |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 20  | 稲田小学校   | 校舎(15)          | 12  | 93         | 予防   |      |       |        |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |  |  |
| 43  | 大宮小学校   | 校舎(18-1)        | 31  | 52         | 予防   |      |       |        |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        | 調査    |  |  |
| 129 | 久辺中学校   | 校舎(16)          | 29  | 75         | 予防   |      |       |        |        |       | 調査・設計  | 大改(空調) |        |        |       |  |  |
| 130 | 久辺中学校   | 校舎(17)          | 12  | 70         | 予防S- |      |       |        |        |       | 調査・設計  | 大改(老朽) |        |        |       |  |  |
| 75  | 久辺小学校   | 校舎(21)          | 11  | 98         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |  |  |
| 76  |         | 校舎(22)          | 11  | 100        | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |  |  |
| 77  |         | 校舎(23)          | 11  | 84         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |  |  |
| 9   | 真喜屋小学校  | 校舎(12)          | 11  | 89         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |  |  |
| 100 | 羽地中学校   | 校舎(20)          | 11  | 93         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査・設計  | 大改(空調) |        |       |  |  |
| 27  | 安和小学校   | 校舎(14)          | 10  | 93         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |  |  |
| 48  | 大宮小学校   | 校舎(21-1)        | 9   | 89         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        | 調査・設計  | 大改(空調) |       |  |  |
| 152 | 真喜屋幼稚園  | 校舎(1)           | 43  | 32         | 事後   |      | 部位修繕D |        |        |       | 部位修繕C  |        |        |        |       |  |  |
| 28  | 屋部小学校   | 校舎(10)          | 47  | 34         | 事後   |      | 部位修繕D |        |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 109 | 名護中学校   | 屋内運動場(25-1)     | 31  | 49         | 予防   |      |       | 部位修繕C  |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 110 |         | 地域・学校連携施設(25-2) | 31  | 49         | 予防   |      |       | 部位修繕C  |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 113 |         | 校舎(31)          | 27  | 52         | 予防   |      |       | 部位修繕C  |        |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 24  | 安和小学校   | 校舎(11-1)        | 27  | 49         | 予防   |      |       |        | 部位修繕C  |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 25  |         | 校舎(12)          | 25  | 65         | 予防   |      |       |        | 部位修繕C  |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 116 | 名護中学校   | 校舎(34)          | 22  | 65         | 予防   |      |       |        |        | 部位修繕C |        |        |        |        |       |  |  |
| 11  | 羽地小学校   | 校舎(18)          | 30  | 52         | 予防   |      |       |        |        |       | 部位修繕C  |        |        |        |       |  |  |
| 12  |         | 屋内運動場(19-1)     | 26  | 59         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C  |        |        |       |  |  |
| 13  |         | 地域・学校連携施設(19-2) | 26  | 59         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C  |        |        |       |  |  |
| 154 | 羽地幼稚園   | 校舎(3)           | 16  | 78         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C  |        |        |       |  |  |
| 155 | 稲田幼稚園   | 校舎(2)           | 17  | 83         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 部位修繕C  |        |        |       |  |  |
| 125 | 久志中学校   | 屋内運動場(10)       | 18  | 88         | 予防   |      | 調査・設計 | 屋根・屋上  |        |       |        |        | 部位修繕C  |        |       |  |  |
| 147 | 大宮中学校   | 屋内運動場(6-1)      | 29  | 59         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        | 部位修繕C  |        |       |  |  |
| 148 |         | 地域・学校連携施設(6-2)  | 29  | 72         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        | 部位修繕C  |        |       |  |  |
| 8   | 真喜屋小学校  | 校舎(10)          | 25  | 65         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        |        | 部位修繕C  |       |  |  |
| 105 | 屋部中学校   | 校舎(18)          | 28  | 64         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        |        | 部位修繕C  |       |  |  |
| 106 |         | 校舎(19)          | 28  | 64         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        |        | 部位修繕C  |       |  |  |
| 156 | 安和幼稚園   | 校舎(3)           | 28  | 72         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        |        | 部位修繕C  |       |  |  |
| 96  | 羽地中学校   | 校舎(15)          | 28  | 65         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        |        |        | 部位修繕C |  |  |
| 97  |         | 校舎(16)          | 28  | 65         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        |        |        | 部位修繕C |  |  |
| 98  |         | 屋内運動場(17)       | 20  | 62         | 予防   |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |        |        |        | 部位修繕C |  |  |
| 99  |         | 屋内運動場(19)       | 17  | 88         | 予防   |      |       |        |        |       |        |        |        |        | 部位修繕C |  |  |
| 46  | 大宮小学校   | 屋内運動場(20-1)     | 16  | 84         | 予防   |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 47  |         | 地域・学校連携施設(20-2) | 16  | 93         | 予防   |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 107 | 屋部中学校   | 屋内運動場(21)       | 21  | 75         | 予防   |      |       | 調査・設計  | 屋根・屋上  |       |        |        |        |        |       |  |  |
| 53  | 名護小学校   | 屋内運動場(25-1)     | 15  | 98         | 予防   |      |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上 |        |        |        |        |       |  |  |
| 54  |         | 地域・学校連携施設(25-2) | 15  | 98         | 予防   |      |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上 |        |        |        |        |       |  |  |
| 138 | 東江中学校   | 屋内運動場(12-1)     | 14  | 89         | 予防   |      |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上 |        |        |        |        |       |  |  |
| 139 |         | 地域・学校連携施設(12-2) | 14  | 89         | 予防   |      |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上 |        |        |        |        |       |  |  |
| 26  | 安和小学校   | 屋内運動場(13)       | 11  | 98         | 予防   |      |       |        |        |       |        | 調査・設計  | 屋根・屋上  |        |       |  |  |